#### <Japanese Utility Model No. 1985-122554>

An object of this utility model is to provide a piston device for an internal combustion engine which has the following characteristics: a low piston ring bearing at the time of engine starting, good engine startability, and a rise in piston ring bearing to achieve a certain effect when temperature of lubricant or of engine rises.

To attain the object, the piston device for an internal combustion engine of the present utility model is characterized in disposing, on the rear part of the piston ring, an extended ring which comprises a shape memory alloy and shrinks at low temperature while extends at high temperature.

19 日本国特許庁(JP)

⑪実用新案出願公開

⑫ 公開実用新案公報(U)

昭60-122554

(9) Int Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和60年(1985)8月19日

F 02 F 5/00 F 16 J 9/06

7616-3G 7523-3J

審査請求 未請求 (全 頁)

❷考案の名称

内燃機関のビストン装置

②実 願 昭59-8937

❷出 闡 昭59(1984)1月25日

砂考 案 者 徳 永

佳 郎

神戸市中央区東川崎町3丁目1番1号 川崎重工業株式会

社神戸工場内

近出 願 人 川崎重工業株式会社

神戸市中央区東川崎町3丁目1番1号

②代理人 弁理士 西森 正博



#### 明細書

- 1. 考案の名称 内燃機関のピストン装置
- 2. 実用新案登録請求の範囲
- 1. ピストンリングの背部に拡張リングを配置して成る内燃機関のピストン装置において、上記拡張リングを形状記憶合金によって構成すると共に、該リングが低温では収縮状態に存し、高温では延びた状態に存するよう処理されていることを特徴とする内燃機関のピストン装置。
- 3. 考案の詳細な説明

この考案は内燃機関のピストン装置に関するもので、特に始動性の改善されたピストン装置に係る。

従来より、内燃機関においては、シリンダ内の 余分な潤滑油をかき落とすのに油かきリングが用 いられているが、この油かきリングの上記かき落 とし作用を確実なものにするために、油かきリン グの背部にコイルばねを配置し、このコイルばね で油かきリングの背面を押圧し、高面圧を発生さ せるような構造が採用されている。

## 公開実用 昭和60-122554



ところで油かきリングの面圧を上記のように高くした場合には、上記かき落とし作用は有効に行われるものの、その反面、機関の始動性が思くなってしまうという欠点が生じる。すなわち、機関の始動時や暖機運転時には、潤滑油温度及び機関温度が共に低いため潤滑油の粘性が高く、このとが相まって機関抵抗が増大するためである。

この考案は上記に鑑みなされたもので、その目的は、機関始動時にはピストンリングの面圧が低く、始動性が良好で、しかも潤滑油の温度や機関温度が上昇した際には、ピストンリングの面圧が上昇し、所定の作用を果たすことが可能な内燃機関のピストン装置を提供することにある。

上記目的に沿うこの考案の内燃機関のピストン装置は、ピストンリングの背部に拡張リングを配置して成る内燃機関のピストン装置において、上記拡張リングを形状記憶合金によって構成すると共に、該リングが低温では収縮状態に存し、高温では延びた状態に存するよう処理されていること



を特徴とするものとなる。

上記の結果、機関の始動時には拡張リングが収縮状態に存するので、ピストンリングの面圧は低くなり、その始動性を良好なものにすることが可能となる。一方、始動後に所定の時間が経過して、機関温度が上昇し、拡張リングが加熱された際には、拡張リングは延びた状態となり、ピストンリングの面圧が大きくなり、その結果、所定の作用を果たすことが可能となる。

次ぎにこの考案の内燃機関のピストン装置の具体的な実施例につき、図面を参照しつつ詳細に説明する。

図において、1はピストンを示しており、このピストンには上方から下方へ向けて、トップリング2、セカンドリング3、油かきリング4が順次配置されており、油かきリング4の背部には、コィルばね等の拡張リング5が配置されている。

この場合、拡張リング 5 は銅系、Ti-Ni 系等の 二方向 (可逆) 形状記憶合金であって、室温程度 の低温 (マルテンサイト相) においては、収箱状

# 公開実用 昭和60- 122554



態に存し、また60~80 ℃程度の髙温(母相)においては、延びた状態に存するように処理されている。すなわち、低温においては拡張リング 5 が収縮状態(マルテンサイト相)に存して張力を発生せず、油かきリング 4 の面圧は低く保たれ、一方髙温においては拡張リング 5 が延びた状態(母相)に移行して張力を発生し、油かきリング 4 を所定の面圧で押圧するようなされている。



滑油及び機関温度の上昇と共に、拡張リング 5 が 加熱され、高温に達すると、拡張リング 5 が延び た状態へと移行して高い張力が発生し、油かきリ ング 4 の面圧が上昇するので、従来の油かきリン グと同様な機能を果たすことが可能となる。

以上にこの考案の内燃機関のピストン装置の一実施例の説明をしたが、この考案のピストン装置は上記実施例に限られるものではなく、種々変更して実施することが可能である。例えば上記であるには、ピストンリングとして油かきリングを用いるが、他の種類のピストンリングを用いたり、あるいは波形ばね等の他の種類の拡張リングを用いて実施することも可能である。

この考案の内燃機関のピストン装置は上記のように構成されたものであり、したがってこの考案によれば、機関始動時にはピストンリングの面圧が低くなるため始動性が良好で、しかも潤滑油の温度や機関温度が上昇した際には、ピストンリングの面圧が上昇し、所定の作用を果たすことの可

# 公開実用 昭和60- 122554



能なピストン装置を提供することができ、そのため特に寒冷地において使用される装置用に好適である。

#### 4. 図面の簡単な説明


第1図はこの考案の内燃機関のピストン装置の 一実施例の説明図、第2図はその要部の拡大断面 図である。

4・・・油かきリング、5・・・拡張リング。


実用新案登録出願人 川崎重工業株式会社 代 理 人 西森 正 博園 頭解 空流型



## 第1図



第2图。



実開GO-122554

545

推断人 用货币工品等成员件 代理人 分类标 四次 电电

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

|   | BLACK BORDERS                                           |
|---|---------------------------------------------------------|
| / | ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES                 |
|   | ☐ FADED TEXT OR DRAWING                                 |
|   | ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING                  |
|   | ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES                                 |
|   | ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS                  |
|   | ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS                                  |
|   | ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT                   |
|   | ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY |
|   | □ OTHER.                                                |

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.